

OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY
Citroen Berlingo 1.6 16V HDI MR'03,
Impress

1. Dane techniczne pojazdu

- 1) samochód osobowy: Citroen Berlingo 1.6 16V HDI MR'03, Impress,
- 2) numer rejestracyjny: DW 738CR,
- 3) rok produkcji: 2007,
- 4) data pierwszej rejestracji: 28.12.2007,
- 5) nr VIN: VF7GJ9HXC93484923,
- 6) pojemność silnika: 1560,00 cm³ ,
- 7) moc silnika: 66,00 kW (90 KM),
- 8) rodzaj paliwa: olej napędowy,
- 9) przebieg: 146 678 km (na dzień 21 listopada 2024 r.)
- 10) kolor: niebieski (lakier: 2-warstwowy z efektem metalicznym),
- 11) ubezpieczenie OC: ważne
- 12) badanie techniczne: pojazd jest dopuszczony do ruchu
- 13) rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

2. Parametry techniczne i wyposażenie:

- 1) rodzaj skrzyni biegów: manualna,
- 2) akumulator: sprawny
- 3) napęd przedni (4x2),
- 4) liczba miejsc siedzących: 5
- 5) dwa komplety kluczyków
- 6) stan kabiny: zgodny z wiekiem auta (wykładziny podłogowe zabrudzone),
- 7) przednie szyby otwierane elektrycznie
- 8) wspomaganie kierownicy,
- 9) radio z odtwarzaczem,
- 10) ABS – system zapobiegający blokowaniu kół,
- 11) Immobilizer,
- 12) stan zewnętrzny w tym karoserii: błotnik lewy przedni wgnieciony, zderzak tylny – zdeformowany, tarcze kół – powierzchowna korozja, błotnik prawy tylny – porysowany, pokrywa bagażnika – porysowana, wykładzina maski – rozerwana;
- 13) stan tapicerki fotela kierowcy: wytarte,
- 14) alarm: brak,
- 15) centralny zamek: zdalnie sterowany,
- 16) poduszki powietrzne: poduszka powietrzna kierowcy,
- 17) klimatyzacja + szyba przednia atermiczna;
- 18) drzwi boczne prawe przesuwne;
- 19) drzwi boczne lewe przesuwane;
- 20) drzwi tylne podnoszone do góry;
- 21) lakier metalizowany;
- 22) lustro zewnętrzne prawe regulowane elektrycznie;
- 23) napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu;

- 24) pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania;
- 25) poduszka powietrzna pasażera;
- 26) roleta do bagażnika;
- 27) siedzenie tylne dzielone asymetrycznie,
- 28) światła przeciwmgielne przednie,
- 29) światło dodatkowe STOP,
- 30) wycieraczka szyby tylnej
- 31) komplet kół na oponach zimowych i letnich

3. Stan techniczny:

- 1) silnik sprawny (uruchamia się i pracuje równomiernie),
- 2) komora silnika: zgodny z wiekiem pojazdu
- 3) koło kierownicy – stan dobry
- 4) wykładziny podłogowe – trwale zabrudzone;
- 5) komora ładunkowa wykładziny i tapicerki: zgodna z wiekiem pojazdu
- 6) tarcze kół: powierzchniowa korozja,
- 7) opony osi przedniej: w normie
- 8) szyba czołowa: cała
- 9) Opis pojazdu nie jest ekspertyzą jego stanu technicznego. W celu ustalenia stanu technicznego pojazdu konieczne jest wykonanie specjalistycznej oceny przez Stację Diagnostyczną lub inny zakład specjalistyczny.
- 10) Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
- 11) Pojazd przeznaczony był do przewozu osób w ramach działalności Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
- 12) Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest pierwszym właścicielem pojazdu samochodowego.